

동탄파크릭스A52BL 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	동탄파크릭스A52BL		성명(대표자)		동부건설(윤진오)	
	소재지	경기도 화성시 동탄신리천로5길 79 (전화번호:031-377-0360)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			74㎡	84㎡	97㎡	110㎡	
		세대	46세대	409세대	209세대	15세대	
사업계획 승인일		2022.03.15					
측 정 자	상호	(주)아쌤환경연구원		등록번호		제 5호	
	소재지	전라북도 군산시 축동안 3길 24, 한성빌딩 3층 (전화번호:063-468-2077)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기 준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	5.19 (13:15)	3831 - 601		8.4	18.3	284.1	18.5	36.7	7.9	밀폐 107.7
										환기 48.2
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○		
2지점	5.19 (13:28)	3832 - 203		9.5	27.5	243.3	36.4	77.5	11.7	밀폐 122.7
										환기 104.2
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○	○	
3지점	5.19 (13:55)	3833 - 704		8.1	14.7	206.4	13.1	33.3	6.7	밀폐 104.5
										환기 58.8
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○	○	
4지점	5.19 (14:25)	3834 - 1902		5.4	16.3	201.8	41.2	83.9	11.3	밀폐 90.0
										환기 47.4
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○	○	
5지점	5.19 (14:44)	3835 - 203		9.2	16.2	184.4	19.3	24.3	12.3	밀폐 137.5
										환기 92.7
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○	○	
6지점	5.19 (15:56)	3837 - 1902		10.5	20.6	364.6	33.1	66.6	11.5	밀폐 105.6
										환기 66.7
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○	○	
7지점	5.19 (16:02)	3838 - 1002		9.8	18.3	281.2	14.2	32.1	8.9	밀폐 142.4
										환기 76.2
										()
	입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○	○	

8지점	5.19 (16:07)	38399 - 301		9.5	16.4	169.0	26.2	50.2	7.3	밀폐 146.9
										환기 118.3
										()
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○
평균				8.8	18.5	241.9	25.3	50.6	9.7	밀폐 119.7
										환기 76.6
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 05월 28일

제출자 동부건설(주) 현장대리인 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

작성요령

- 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
- 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
 - '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
 - '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
 - 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

